

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
от 27.11.2018 г. № 34-6449-604
по итогам плановой выездной проверки
муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения Детский сад «Светлячок» п. Домбаровский
(наименование образовательного учреждения)

№	Нарушения	Отметка о выполнении	Принятые меры
	Распорядительным документом не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов МДОБУ ДС "Светлячок", имеющего соответствующую 4 группу по электробезопасности (не пересмотрен приказ о назначении ответственного за электрохозяйство № 21 от 10.10.2018)	Выполнен.	Внесены изменения в приказ. Ответственным за электрохозяйство назначен специалист МДОБУ ДС "Светлячок", имеющий соответствующую 4 группу по электробезопасности. (приказ № 30 от 20.12.2018)
	Не составлен график по очистке светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения ответственным за электрохозяйство	Выполнен.	Составлен график по очистке светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения (приказ № 31 от 20.12.2018)
	Отсутствует однолинейная схема внешнего и внутреннего электроснабжения	Выполнен.	Составлена однолинейная схема внешнего и внутреннего электроснабжения
	Не разработана должностная инструкция на ответственного по электрохозяйству.	Выполнен.	Разработана и утверждена должностная инструкция ответственного по электрохозяйству (приказ № 32 от 20.12.2018)
	Не внесены изменения в инструкцию по охране труда для рабочего по обслуживанию здания ИОТ № 17-2013	Выполнен.	Внесены изменения в инструкцию по охране труда для рабочего по обслуживанию здания ИОТ № 17-2013 (приказ № 32 от 20.12.2018)
	Не производятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства по графику, но не реже 1 раз в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство.	Выполнен.	Составлен график по осмотру видимой части заземляющего устройства (приказ № 31 от 20.12.2018)
	На ЩР, ЩО на лицевой и оборотной стороне панелей щитов не обновлены надписи, указывающие назначение присоединения и их диспетчерские наименования.	Выполнен.	Обновлены надписи на лицевой и оборотной стороне панелей щитов.
	Не обеспечено экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации тепловых энергоустановок (отсутствует учет тепловой энергии)	Не истек срок выполнения.	

Заведующая МДОБУ

Детский сад «Светлячок» п.Домбаровский



О.С.Комарова

